

Nr opinii: **403/2021/LM** z dnia **2021-08-05**

Opinię opracował:	mgr inż. Łukasz Mroczkowski Certyfikowany Rzeczoznawca Samochodowy - RS001525
Zakres opinii:	Ustalenie wartości rynkowej
Obiekt badań:	Peugeot Boxer Samochód ciężarowy <3,5t
VIN / numer identyfikacyjny:	VF3YBTMFB12324772
Numer rejestracyjny:	WPIVT16
Cel opinii:	Wycena na potrzeby własne zleceniodawcy

I. PODSTAWY OPINII

1. Formalna - zlecenie nr 1141/2021,
2. Merytoryczna - Eurotax,

II. OGÓLNY HARMONOGRAM PRAC

1. Identyfikacja pojazdu, weryfikacja dokumentów,
2. Ocena stanu technicznego i optycznego,
3. Wykonanie dokumentacji fotograficznej,
4. Opracowanie opinii.

III. CZAS I MIEJSCE OGLĘDZIN

2021-08-04, Piaseczno.

IV. DANE IDENTYFIKACYJNE

Marka:	Peugeot
Model:	Boxer
Typ modelu:	L2H1
Rok produkcji:	2012
Data pierwszej rejestracji:	2012-12-05
VIN / numer identyfikacyjny:	VF3YBTMFB12324772
Numer rejestracyjny:	WPIVT16
Przebieg / sposób ustalenia:	81 124 km / odczytany

V. DANE TECHNICZNE

Rodzaj/typ pojazdu:	Samochód ciężarowy <3,5t
Nadwozie / ilość drzwi / miejsc:	Furgon / 4 / 3
Typ silnika / rodzaj paliwa:	Silnik o zapłonie samoczynnym / olej napędowy
Pojemność skokowa silnika:	2 198 cm³
Moc silnika:	96 kW

VI. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Stan ogólny pojazdu poniżej przeciętnego dla okresu eksploatacji i odczytanego przebiegu.

Silnik i układ napędowy


Akumulator całkowicie rozładowany, rozruch z zewnętrznego źródła energii. Jazda próbna w warunkach parkingowych nie wykazała niesprawności. Nieprecyzyjna praca lewarka zmiany biegów.

Zawieszenie, układ kierowniczy i układ hamulcowy

Jazda próbna nie wykazała niesprawności, stan utrzymania zgodny z okresem eksploatacji.

Nadwozie

Liczne uszkodzenia elementów poszycia, szczegółowy opis w dalszej części opracowania.



● - element bez uwag, ● - zgłoszono uwagi lub/i odstępstwa od stanu normatywnego.

Nr	Element	Grubość powłoki lakierowej	Uwagi, stwierdzone uszkodzenia
1	Pokrywa przednia	75-91 μm	
2	Błotnik przedni prawy	86-87 μm	
3	Drzwi przednie prawe	81-85 μm	
4	Drzwi tylne prawe	80-106 μm	
5	Błotnik tylny prawy	83-84 μm	
6	Drzwi prawe tyłu nadwozia	155-487 μm	Element po naprawie
7	Drzwi lewe tyłu nadwozia	107-114 μm	
8	Błotnik tylny lewy	82-100 μm	
9	Ściana tylna lewa	80-102 μm	
10	Drzwi przednie lewe	80-82 μm	
11	Błotnik przedni lewy	82-88 μm	
12	Poszycie dachu	67-67 μm	

Stwierdzone uszkodzenia ponadnormatywne elementów nadwozia pojazdu zestawiono poniżej.

1. Próg prawy - deformacja, korozja z perforacją.



2. Próg prawy/wnęka drzwi przednich prawych - intensywnie wytarta powłoka lakierowa z ogniskiem korozji.



3. Drzwi tylne prawe - deformacja, otarcia.



4. Błotnik tylny prawy - otarcia, deformacja, korozja, ubytki lakieru.



Błotnik tylny prawy



Błotnik tylny prawy



Błotnik tylny prawy



Błotnik tylny prawy



Błotnik tylny prawy

5. Lampa tylna prawa - pęknięty klosz.



6. Drzwi tyłu nadwozia skrzydło pr - pęknięcie powłoki lakierowej, korozja.



7. Błotnik tylny lewy - deformacja, otarcie.





Blotnik tylny lewy



Blotnik tylny lewy

8. Próg lewy/wnęka drzwi przednich lewych - intensywnie wytarta powłoka lakierowa z ogniskiem korozji.



Próg lewy/wnęka drzwi przednich lewych



Próg lewy/wnęka drzwi przednich lewych



Próg lewy/wnęka drzwi przednich lewych

Stwierdzone uszkodzenia elementów nadwozia pojazdu wynikające z typowej eksploatacji zestawiono poniżej.

1. Mata wygłuszająca pokrywy przedniej - rozdarcia, ubytki materiału.



Mata wygłuszająca pokrywy przedniej



Mata wygłuszająca pokrywy przedniej

2. Listwa ochronna błotnika tylnego prawego - otarcia.



Listwa ochronna błotnika tylnego prawego



Listwa ochronna błotnika tylnego prawego

3. Przestrzeń ładunkowa - otarcia, niewielkie deformacje, pęknięcia osłon.



4. Próg lewy - korozja.



Próg lewy



Próg lewy

5. Błotnik przedni lewy - otarcia.







Błotnik przedni lewy



Błotnik przedni lewy

Ogumienie i koła



 - zużycie <50%,  - zużycie >50%,  - opona zużyta/uszkodzona,

Oś	Koło	Producent	Rozmiar	Bieżnik	Uwagi, stwierdzone uszkodzenia
I	Koło lewe	NEXEN ROADIAN CT8	215/70R15 109/107 S	7,7 mm	
I	Koło prawe	NEXEN ROADIAN CT8	215/70R15 109/107 S	6,7 mm	
II	Koło lewe	NEXEN ROADIAN CT8	215/70R15 109/107 S	7,1 mm	
II	Koło prawe	NEXEN ROADIAN CT8	215/70R15 109/107 S	7,8 mm	

Wnętrze pojazdu i wyposażenie

Stan utrzymania przeciętny dla okresu eksploatacji. Z uwagi na mały przebieg pojazdu, zużycie elementów wnętrza świadczy o intensywnej eksploatacji.

Stwierdzone uszkodzenia ponadnormatywne elementów wnętrza pojazdu zestawiono poniżej.

1. Lewarek zmiany biegów - nieprecyzyjna praca.



Lewarek zmiany biegów

2. Podłokietnik prawy fotela kierowcy - intensywnie wytarty materiał.



Podłokietnik prawy fotela kierowcy

Stwierdzone uszkodzenia wnętrza pojazdu wynikające z typowej eksploatacji zestawiono poniżej.

1. Siedzisko fotela kierowcy - pęknięcia tapicerki.



Siedzisko fotela kierowcy



Siedzisko fotela kierowcy

2. Koło kierownicy - intensywnie wytarte.



Koło kierownicy



Koło kierownicy



Koło kierownicy

3. Wnętrze pojazdu - zabrudzenia.



VII. WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ

Na podstawie badań organoleptycznych stanu technicznego ww. poj. sam. zostaje wydana następująca opinia:

Wartość rynkowa w/w pojazdu na dzień wykonania opinii:


21 400,00 PLN brutto

(słownie: dwadzieścia jeden tysięcy czterysta PLN brutto).

VIII. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA











IX. KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA

1. Za niniejsze opracowanie odpowiedzialność ponosi rzeczoznawca
2. Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega się, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu
3. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji
4. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania
5. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych
6. Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie badania pojazdu i dokumentów w warunkach istniejących na miejscu

ZAŁĄCZNIKI:

Do opinii załączono jeden dokument.



Podpis i pieczęć rzeczoznawcy

Numer wyceny 205776
Data wyceny 2021-08-05
Wycena na dzień 2021-08-05

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko / Adres:

DANE POJAZDU - KOD EC 0092432

Numer rejestracyjny / numer VIN / numer silnika: WPIVT16 / VF3YBTMFB12324772 / ----
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach: 2012-12-05 / 104
Przebieg rzeczywisty (km): 81 124
Przebieg standardowy / różnica (km): 233 600 / -152 476
Liczba właścicieli: 1
Stan pojazdu: Przeciętny
Marka: PEUGEOT
Model: Boxer 333 HDi Euro 5 2198ccm - 130KM 3.3t 11-14
Typ: Boxer 333 HDi L2H1
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc: Furgon / 4 / 3
Okres dostępności: 2011-10-01 - 2014-09-30
Pojemność silnika (ccm): 2198
Moc kW / KM: 96 / 130
Paliwo: Diesel
Układ / liczba cylindrów: R / 4
Skrzynia / liczba biegów: M / 6
Dopuszczalna masa całkowita: 3300
Masa własna / ładowność: 1975 / 1325
Rozstaw osi [mm]: 3450

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2021-08)	PLN	22 700
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN	1 021
Korekta na przebieg	PLN	1 450
Korekta ze względu na wyposażenie	PLN	660
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-4 470
Wartość pojazdu (brutto)	PLN	21 400

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Drzwi boczne prawe przesuwne
- El. podnoszenie szyb, przód
- Fotel pasażera podwójny
- Lakier uni
- Półka nad głową kierowcy i pasażera
- Szyby barwione
- Zabezpieczenie boków części bagażowej do połowy wysokości
- Zestaw palacza (przenośna popielniczka + zapalniczka)
- AFU - system wspomagania nagłego hamowania
- Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane na boki, pełne
- Fotel kierowcy z regulacją wysokości, odcinka lędźwiowego i podłokietnikiem składanym
- Gniazdo 12V
- Poduszka czołowa dla kierowcy
- Przegroda oddzielająca przestrzeń pasażerską i bagażową
- Wspomaganie kierownicy elektryczne
- Zamek centralny

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

• Klimatyzacja manualna	PLN	400
• Radio CD	PLN	120
SUMA	PLN	520

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - LISTA OGÓLNA**Zakup**

• Hak holowniczy stały	PLN	140
SUMA	PLN	140

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ**Zakup**

• Stwierdzone uszkodzenia i braki	PLN	-2 200
• Ponadnormatywne zużycie eksploatacyjne (-10%)	PLN	-2 270
SUMA	PLN	-4 470