


www.erzeczoznawcy.eu

www.tuvpol.pl

Nr zlecenia: 45/18/01/2017/PRYWATNE

z dnia: 2017/01/18

Zleceniodawca:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie
Sp. z o.o.
Żeromskiego 39
05-500 Piaseczno

Rzeczoznawca:

Przemysław Rusak/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy

**R A P O R T T E C H N I C Z N Y**

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] I-2017	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	V F 3 Y C B M F C 1 1 6 7 9 6 6 3
Marka:	PEUGEOT	Nr rejestracyjny:	WPIXT94
Model pojazdu:	Boxer 335 2.2 HDI MR`07 E4 3.5t	Nr INFO-EKSPERT	029-01921
Wersja:	335 L3H2	Rok produkcji:	2009

Wartość pojazdu brutto (zakup) **10 300 PLN**

Wskazanie drogomierza	164789 km
Data pierwszej rejestracji	2009/09/29
Data ważności badania technicznego	2017/02/15
Rodzaj nadwozia	furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy
Dop. masa całkow. / Ładowność	3490 kg / 1515 kg
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna
Rozstaw osi	4035 mm
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2198 ccm / 88kW (120KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalin	E4

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

Biały 2-warstwowy typu uni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 ABS + system wspomagania nagłego hamowania
- 2 Drzwi boczne prawe przesuwne
- 3 Fotel pasażera podwójny
- 4 Poduszka powietrzna kierowcy

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 5 Przegroda przestrzeni bagażowej
- 6 Szyby przednie regulowane elektr. + zamek centralny
- 7 Szyby przyciemniane

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 +Centralny zamek
- 2 +Hak holowniczy
- 3 Klimatyzacja
- 4 Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- 5 Radioodtwarzacz CD

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	BARUM 225/70 R15C 112/110R SNOVANIS 2 TL	6,3
Przednie prawe:	BARUM 225/70 R15C 112/110R SNOVANIS 2 TL	3,9
Tylne lewe:	BARUM 225/70 R15C 112/110R SNOVANIS 2 TL	7,4
Tylne prawe:	BARUM 225/70 R15C 112/110R SNOVANIS 2 TL	9,5

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (92 mies.)		24 108 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	846 PLN <i>po korekcie:</i>	24 954 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	1 505 PLN <i>po korekcie:</i>	26 459 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	1 445 PLN <i>po korekcie:</i>	27 904 PLN
KOREKTY RÓŻNE:		
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-1 116 PLN	
Szczególny charakter eksploatacji	-2 790 PLN	
Regionalna sytuacja rynkowa	-2 790 PLN	
Konieczne naprawy pojazdu	-2 200 PLN	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-8 371 PLN	
Usunięcie oklein reklamowych	- 250 PLN	
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 17 517 PLN <i>po korektach:</i>	10 387 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 126 PLN <i>po korekcie:</i>	10 261 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU		10 300 PLN

Wartość brutto (zakup*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc styczeń 2017 roku wynosi:

* Wartość określona jak przy zakupie pojazdu w celu ponownej jego sprzedaży przez podmiot handlujący pojazdami używanymi.

10300 PLN

(słownie: dziesięć tysięcy trzysta złotych)

w tym VAT (23,0%) 1926,02 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z katalogu "Pojazdy Samochodowe - Wartości Rynkowe I-2017"

zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Złuszczenia lakieru, wgnieciony, starcia lakieru do powierzchni metalu	Ogniska korozji	
2	Błotnik przedni	P	Złuszczenia lakieru, zarysowania	Ogniska korozji	
3	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy, złuszczenia lakieru		
4	Drzwi boczne przednie	L	Ogniska korozji, starcia lakieru do powierzchni metalu, złuszczenia lakieru		
5	Drzwi boczne przednie	P	Starcia lakieru, odpryski, ogniska korozji		
6	Drzwi boczne tylne	P	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją, zarysowania, złuszczenia lak.	Oderwana klamka	
7	Słupek tylny	P	Wgnieciony z odpryskami powłoki lakierowej		
8	Próg	L	Przetarcia lakieru, ogniska korozji		
9	Próg	P	Przetarcia lakieru, ogniska korozji		
10	Dach		Zarysowania powłoki lakierowej		
11	Błotnik tylny	L	Ogniska korozji		
12	Ściana boczna nadwozia	L	Odpryski i złuszczenia lakieru, zarysowania, punktowe wgniecenia		
13	Ściana boczna nadwozia	P	Zarysowania, ogniska korozji, w dolnej części rozerwane poszycie.	Oderwana listwa ochronna	
14	Drzwi tyłu nadwozia		Liczne punktowe odpryski lakieru z ogniskami korozji		

Pojazd nosi ponadnormatywne uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski itp.)

**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		80-110	
2	Dach		80-110	
3	Błotnik przedni	L	80-110	
4	Drzwi przednie	L	80-110	
5	Poszycie boku	L	80-110	
6	Błotnik tylny	L	80-1350	
7	Błotnik przedni	P	80-110	
8	Drzwi przednie	P	80-110	
9	Drzwi tylne	P	80-110	
10	Błotnik tylny	P	80-250	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		80-110	

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Obudowa lusterka bocznego	P	Pęknięta z ubytkiem materiału		
2	Zderzak tylny		Rozerwany - naprawiony prowizorycznie, liczne zarysowania		

Zerwana linka otwierania pokrywy silnika. Brak możliwości otwarcia pokrywy.

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Rozdarcie materiału		
2	Fotel przedni	P	Rozdarcia materiału		
3	Przestrzeń ładunkowa		Liczne uszkodzenia - pęknięcia wykładzin ścian bocznych	Wgniecenia nadkoli, ogniska korozji na ścianie grodziowej, liczne zarysowania, mocno skorodowany próg tylny	
4	Schówek centralny		Zerwane ograniczniki - po otwarciu spada na podłogę		

Wnętrze pojazdu nosi ponadnormatywne zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

Utrudniony rozruch silnika.
Świci się kontrolka "Check Engine".
Duże zadymienie spalin.
Podwyższona głośność pracy silnika - słyszalne są stuki. Konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych.

Przez kilkadziesiąt sekund po uruchomieniu silnika świeci się kontrolka oleju i akumulatora. Konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych.

**UKŁAD NAPĘDOWY**

Utrudnione wybieranie biegów - drążek jest nieprecyzyjny i pracuje z nadmiernym oporem.

**UKŁAD KIEROWNICZY**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Wytarte		

JAZDA KONTROLNA

- 1 Głośność pracy silnika Podwyższona

Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne nie było możliwe wykonanie jazdy próbnej w pełnym zakresie, odbyto jedynie próbe ruchową z prędkością do 5 km/h na biegu pierwszym oraz wstecznym.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- 1 Kluczyki (ilość sztuk) 1 okazano
2 Dowód rejestracyjny TAK

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- ü Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z

dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- ü Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- ü Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.
- ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu
- ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Podpisanie protokołu odbioru jest równoznaczne ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń co do stanu technicznego.
- ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
do opinii nr: PEUGEOT BOXER WPIXT94

z dnia: 2017/01/18

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] I-2017

Marka: PEUGEOT Model pojazdu: Boxer 335 2.2 HDI MR`07 E4 3.5t
Wersja: 335 L3H2 Nr rejestracyjny: WPIXT94 Rok prod.: 2009
Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t



P1400223



P1400224



P1400225



P1400226



P1400227



P1400228



P1400232



P1400234



P1400235



P1400238



P1400242



P1400243



P1400244



P1400245



P1400246



P1400249



P1400254



P1400256



P1400257



P1400258



P1400266



P1400267



P1400269



P1400273



P1400275



P1400276



P1400278



P1400280



P1400282



P1400289




P1400292




P1400294



P1400300



P1400301



P1400304



P1400306



P1400308




P1400311



P1400315



P1400316



P1400319



P1400321



P1400323




P1400325



P1400327



P1400332



P1400336



P1400341



P1400342



P1400344