



www.erzeczoznawcy.eu



www.tuvpol.pl

Nr zlecenia: 85/17/04/2018/PRYWATNE

z dnia: 2018/04/17

Zleceniodawca:

PWIK W PIASECZNIE
EROMSKIEGO 39
05-500 PIASECZNO

Rzeczoznawca:

in . Rafał Jabbar/ zatw. pion weryfikuj cy eRzeczoznawcy

**RAPORT TECHNICZNY**

Zadanie: Ocena stanu technicznego oraz określenie wartości rynkowej

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] IV-2018

Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	VF3YCBMFC11699915
Marka:	PEUGEOT	Nr rejestracyjny:	WPIVG19
Model pojazdu:	Boxer 335 2.2 HDI MR`07 E4 3.5t	Nr Info-Ekspert:	029-01921
Wersja:	335 L3H2	Rok produkcji:	2009

Wartość pojazdu brutto (zakup) **18 700 PLN**

Wskazanie drogomierza	100602 km
Data pierwszej rejestracji	2009/10/29
Data wykonania badania technicznego	2018/07/06
Rodzaj nadwozia	furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy
Dop. masa cała. / Ładowno	3490 kg / 1515 kg
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna
Rozstaw osi	4035 mm
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2198 ccm / 88kW (120KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalin	E4
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni

WYPOSA ENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposa enia	L.p.	Nazwa elementu wyposa enia
1	ABS + system wspomagania nagłego hamowania	5	Przegroda przestrzeni baga owej
2	Drzwi boczne prawe przesuwne	6	Szyby przednie regulowane elektr. + zamek centralny
3	Fotel pasa era podwójny	7	Szyby przyciemniane
4	Poduszka powietrzna kierowcy		

WYPOSA ENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposa enia
1	+Hak holowniczy
2	Klimatyzacja automatyczna
3	Lusterka zewn trzne regulowane elektrycznie
4	+Radioodtworacz
5	wiatła p/mgielne przednie

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJE DZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	HANKOOK 215/70 R15 109/107R RA 08 TL LTR/S	3,0
Przednie prawe:	HANKOOK 215/70 R15 109/107R RA 08 TL LTR/S	5,6
Tylne lewe:	HANKOOK 215/70 R15 109/107R RA 08 TL LTR/S	6,6
Tylne prawe:	HANKOOK 215/70 R15 109/107R RA 08 TL LTR/S	5,6

WYLICZENIE WARTO CI RYNKOWEJ

WARTO BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (107 mies.)		20 234 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZ REJESTRACJ	884 PLN <i>po korekcie:</i>	21 118 PLN
KOREKTA ZA WYPOSA ENIE	1 343 PLN <i>po korekcie:</i>	22 461 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	3 297 PLN <i>po korekcie:</i>	25 758 PLN
KOREKTY RÓ NE:		
Regionalna sytuacja rynkowa	-2 575 PLN	
Stan utrzymania i dbała o pojazd	-4 121 PLN	
KOREKTY RÓ NE RAZEM	- 6 696 PLN <i>po korektach:</i>	19 062 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 322 PLN <i>po korekcie:</i>	18 740 PLN
WARTO RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKR GLENIU		18 700 PLN

Warto brutto (zakup*) wy ej zidentyfikowanego pojazdu, okre lona na miesi c kwiecie 2018 roku wynosi:

* Warto okre lona jak przy zakupie pojazdu w celu ponownej jego sprzeda y przez podmiot handluj cy pojazdami u ywanymi.

18700 PLN

(słownie: osiemna cie tyśi cy siedemset złotych)

w tym VAT (23,0%) 3496,75 PLN

Warto okre lono na podstawie:

- notowa warto ci rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na IV-2018 zaakceptowanych przez wykonawc opinii,
- korekt maj cych wpływ na warto pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewn trzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L		rozerwane nadkole	
2	Błotnik przedni	P	Odpryski powłoki lakierowej z miejscow korozj blachy		
3	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej z miejscow korozj blachy		
4	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne tylne	P	Wgniecenia		
6	Próg	L	Wgnieciony gł boko		
7	Próg	P	Wgnieciony gł boko		
8	Dach		Odpryski powłoki lakierowej		
9	ciana boczna nadwozia	L	Wgnieciona gł boko		
10	ciana boczna nadwozia	P	Wgnieciona gł boko		
11	Wn ka koła tylna	L	Wgnieciona gł boko		
12	Wn ka koła tylna	P	Wgniecenia		

Pojazd nosi ponadnormatywne dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, ogniska korozji, wgniecenia itp.).



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubo powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		80-110	
2	Błotnik przedni	L	80-110	
3	Drzwi przednie	L	80-110	
4	Poszycie boku	L	80-110	
5	Błotnik tylny	L	80-110	
6	Błotnik przedni	P	80-110	
7	Drzwi przednie	P	80-110	
8	Drzwi tylne	P	80-110	
9	Błotnik tylny	P	80-110	
10	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		80-110	

**WYPOSA ENIE ZEWN TRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Wgnieciony		
2	Obudowa lusterka bocznego	L	pekni ty kierunkowskaz		
3	Zderzak tylny		P kni ty		
4	za łepka reflektora	L	p kni ta		

**UKŁAD KIEROWNICZY**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		wytarte		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|----|--|----------|
| 1 | Gło no pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Przyspieszenia pojazdu | BEZ UWAG |
| 3 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 4 | Stateczno ruchu pojazdu | BEZ UWAG |
| 5 | Gło no (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 6 | Zmiana biegów, działanie sprz gła | BEZ UWAG |
| 7 | Gło no skrzyni biegów / bloku nap dowego | BEZ UWAG |
| 8 | Skuteczno hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 9 | Skuteczno hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |
| 10 | Działanie drogom. i szybko ciomierza | BEZ UWAG |
| 11 | Wska nik temperatury silnika | BEZ UWAG |
| 12 | Skuteczno ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, w warunkach parkingowych, z pr dko ci do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|----------------------|-----|
| 1 | Kluczyki (ilo sztuk) | 1 |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

- Przedmiotowy Raport sporządzony został jedynie na potrzeby i czas trwania aukcji oraz wyłącznie dla firmy Car-Port. Użyście Raportu w innym celu, w innym czasie, przez inny podmiot jest niedopuszczalne i zabronione.
- Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, ni wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.
- Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjeto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy postępowania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu.
- Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- W opinii załono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeżeli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeżeli brak podstaw do kwestionowania ich zgodnie ze stanem rzeczywistym lub te ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu.
- Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)
- Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Może liwo występować braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).
- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
do opinii nr: PEUGEOT BOXER WPIVG19

z dnia: 2018/04/20

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] IV-2018

Marka: PEUGEOT Model pojazdu: Boxer 335 2.2 HDI MR`07 E4 3.5t
Wersja: 335 L3H2 Nr rejestracyjny: WPIVG19 Rok prod.: 2009
Rodzaj pojazdu: Samochód ciarowy do 3.5t





